

## 快速接头

### H系列快速接头

- 旋转式快速连接
- 高质量、流量大
- 能带压连接
- 能与大多数的同类旋转接头互换



### 技术参数

型号	正常通径 ( mm )	接头尺寸	流量 ( L/min )	工作压力 ( MPa )	最小爆破压力 ( MPa )	材质	温度范围	适用于
H1	6.3	1/4"	16.1	70	220	钢镀锌	-30°C - +100°C	液压扳手
H2	10	3/8"	21.1	70	185	钢镀锌	-30°C - +100°C	液压千斤顶

### C系列快速接头

- 平面设计
- 断开和连接时无滴漏
- 单手操作
- 自动安全锁紧装置



### 技术参数

型号	正常通径 ( mm )	流量 ( L/min )	工作压力 ( MPa )	最小爆破压力 ( MPa )	材质	温度范围	适用于
C8	4	25	72	216	硬化钢, 铬酸盐钝化镀锌	-30°C - +100°C	液压扳手
C16	2.5	6	150	300	硬化钢, 铬酸盐钝化镀锌	-30°C - +100°C	液压扳手

### K系列超高压快速接头

- 超高压
- 紧凑型设计
- 独特密封
- 断开和连接时无滴漏



### 技术参数

型号	正常通径 ( mm )	流量 ( L/min )	工作压力 ( MPa )	最小爆破压力 ( MPa )	材质	温度范围	适用于
K16	2.5	6.0	150	300	硬化钢, 铬酸盐钝化镀锌	-30°C - +100°C	螺栓拉伸器
K20	2.5	5.8	200	400	硬化钢, 铬酸盐钝化镀锌	-30°C - +100°C	螺栓拉伸器
K25	2.5	5.8	250	500	硬化钢, 铬酸盐钝化镀锌	-30°C - +100°C	螺栓拉伸器
K30	2.5	5.8	300	600	硬化钢, 发黑处理	-20°C - +80°C	螺栓拉伸器